



Legende untergeordnete Massnahmen

- Oberflächen:**
- Fahrbahn
 - Gehweg
 - Betonplatte
 - Grünfläche
 - Proj. Parkplatz / Rasenliner
 - Verbundsteine Sickerfähig bei Hausengängen
 - Verbundsteine Sickerfähig bei Ein-/Ausfahrten

- Sichtbare Objekte / Möblierung:**
- Bestehend: Baum, Hecke, Untergeordnete bauliche Massnahmen, Gebäude, Verkehrsbeleuchtung / Kandelaber, Parkfelder
 - Projekt: Baum, Hecke, Untergeordnete bauliche Massnahmen, Gebäude, Verkehrsbeleuchtung / Kandelaber, Parkfelder

Legende Anpassung Verkehrsregime

- Bestehend Projekt Abbruch**
- Untergeordnete bauliche Massnahmen
 - Markierungen untergeordnete Massnahmen
 - Signalisierstand untergeordnete Massnahmen
 - Signalisierstand untergeordnete Massnahmen

Parkplatzbilanz:

Bestehend	Projekt	Differenz	Strasse	Abbruch
16	11	-5	Schützenstrasse	Tödi-Strasse - Bachstrasse
10	8	-2	Etzelstrasse	Tödi-Strasse - Schulstrasse
15	11	-4	Rütli-Strasse	Tödi-Strasse - Bachstrasse
11	6	-5	Tödi-Strasse	Schützenstrasse - Schaffhauserstrasse
20	14	-6	Zentralstrasse	Schützenstrasse - Schaffhauserstrasse
1	0	-1	Schulstrasse	Schützenstrasse - Rütli-Strasse

Quartier Feld
Schützen-, Etzel-, Rütli-, Schul-, Zentral- und Tödi-Strasse

Plan zur Verkehrsordnung
Situation 1:250

Im vorliegenden Plan sind die Signalisierungen und Markierungen der damit verbundenen Verkehrsordnung dargestellt. Im weiteren Projektverlauf sind geringfügige Anpassungen an Signalisierungen und Markierungen möglich. Massgebend ist der Verfügbarkeitsstand.

Gez.	KNA	Datum	31.03.2026	Plan Nr.	CHW10017.32.
Gepr.	LAR	Plan Gr.	891 x 1050	Objekt Nr.	5005950 und 5004780

Änderungen

A
B
C
D
E

© COPYRIGHT
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger
besonders anvertraut sind, verbleibt jederzeit bei der HOLINGER AG. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung darf diese nicht kopiert oder vervielfältigt, auch wenn
andere Personen mitbestimmt oder zugänglich gemacht werden.